

## INFORMATIVA FORNITURE TEMPORANEE

**TIPOLOGIA 1:** PRESA ESISTENTE CON CONTATORE PRESENTE IN LOCO, IN STATO CHIUSO - da RIATTIVARE PER LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE

TEMPISTICHE ATTIVAZIONE FORNITURA: 10 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti contrattuali, firmati e completi di tutti i dati necessari anticipati a mezzo e-mail all'indirizzo: [lucegasproloco@ssenergia.com](mailto:lucegasproloco@ssenergia.com) e successivamente spediti mezzo posta all'indirizzo di sede legale: Società Servizi Energia S.r.l. SB - P.za Risorgive, 31 - 36040 Brendola (VI)

COSTI: in evidenza nell'allegato 2 (prestazioni tecniche ed amministrative)

DATI NECESSARI: descritti nell'allegato 1

### TIPOLOGIA 2:

- LA PRESA E' ESISTENTE MA E' STATO RIMOSSO IL CONTATORE
- LA PRESA E' ESISTENTE MA MANCA IL CONTATORE ED E' NECESSARIA LA PRIMA ATTIVAZIONE (ATTIVAZIONE PREPOSATI)
- LA PRESA E' STATA IN FORNITURA PRECEDENTEMENTE MA NECESSITA DI UNA VARIAZIONE TECNICA (es. aumento di potenza)
- SI DEVE ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO

TEMPISTICHE ATTIVAZIONE FORNITURA: a cura del Distributore. Normalmente sono necessari 25 giorni per il solo preventivo che sarà richiesto al Distributore dopo il ricevimento dei documenti necessari a mezzo e-mail all'indirizzo [lucegasproloco@ssenergia.com](mailto:lucegasproloco@ssenergia.com); il distributore elabora il preventivo nel quale saranno riportate le tempistiche di esecuzione dei lavori in base alla loro complessità ed eventuali permessi necessari da parte di enti o privati.

COSTI: in evidenza nell'allegato 2 (prestazioni tecniche ed amministrative)

DATI NECESSARI: descritti nell'allegato 1

NOTE: I tempi sopra indicati vengono normalmente applicati dal distributore nazionale ENEL DISTRIBUZIONE SPA, altri distributori (AIM DISTRIBUZIONE, HERA DISTRIBUZIONE ecc.) potrebbero avere tempistiche maggiori o minori a seconda degli interventi richiesti.